

דיוק בהכנת תמיסות

כדי להגיע לדיוק מקסימלי, יש לבדוק שהקו התחתון של שטח פני הנוזל (מניסקוס) נמצא על קו סימון הנפח.

